

Обозначение КИП

ГОСТ 21.208-2013



TG PG – Первичный показывающий прибор локальные показывающие приборы (первичные)



TI PI – вторичные показывающие приборы (обычно на щитах и в шкафах), преобразуют сигнал от преобразователя, от первичного прибора.



TE PE – формирование выходных сигналов, чувствительные элементы.

5.11.3 Букву Е применяют для обозначения чувствительного элемента, выполняющего функцию первичного преобразования: преобразователи термоэлектрические, термопреобразователи сопротивления, датчики пирометров, сужающие устройства расходомеров и т.п.